

Euro Clear 2020

4:1:1

Numero de Productos:

Boca de punta de fusil para Pistola
Rociadora de Pintar: 1:4

SOLAMENTE

#5000-1 Clear Gallon
#5002-4 Activator Quarto

Mezclar:

4:1:1- 4:1:3

Por la ración en la que Urethane Reducer es añadido a este clear *el pintor* tiene el *control completo* para crear su propio personalizado clear basado en lo que desea que el contenido sólido sea, como quiera el Euro Clear para rociar y la velocidad en la que desea que el claro seque.

Cuando mezclado 4:1 sin reducir el pintor tendrá unos sólidos *muy* altos de clear. si reducir es deseado que el pintor tuviera la opción para utilizar su elección de Rapido, Mediano, Lento, o Muy Lento Urethane Reducer dándole control óptimo del clear.

Los pintores que hacen terminan bajo o el trabajo utilizado de carro tiene la opción para tomar un clear utilizado para la producción diaria y lo reduce hasta 4:1 en cortar apreciablemente sus costos para ese trabajo sin comprar un grado más bajo de clear.

VOC's:

3.2 VOC prepárese para rociar cuando mezclado 4:1.

3.5-3.7 VOC prepárese para rociar cuando mezclar 4:1:1 con el #870 Medium Urethane Reducer.

Usar:

Este grado muy alto de clear puede ser hecho para hacer los deseos de pintor con una creatividad pequeña a escoger mezclar proporciones y reducers apropiado de grado y con un experimento pequeño este clear puede convenir las necesidades de cualquier tienda de choque que haga algo de carros utilizados al trabajo del seguro con un nuevo Mercedes.

Rociar:

Utilice una diversión con una 1.4 punta para rociar el primer abrigo mojado permitir secarse hasta que pueda tocar levemente el clear entonces rociar la segunda capa mojada.

Dar brillo:

Dependiendo de la ración de combinación y velocidad de dar brillo de reducir puede ser hecho en 2 horas de noche. Este claro debe ser dado brillo dentro de 10 días en cuando 70° o más grande para mejores resultados.

Reducir:

La mayoría de los grados altos Urethane Reducers trabajará bien en este clear y por supuesto el reducers de SPI sería su mejor elección. Nosotros totalmente le aconsejamos **evitar** utilizar reducers más bajo de grado en este clear.

NO ROCIE ESTE CLARO HASTA QUE TODAS LAS PRECAUCIONES HAYAN SIDO LEIDAS!

- **Nunca** agregue cualquier combates eliminatorios de fisheye a este claro.
- Vacíe puede ser acelerado pero **sólo** con **SPI 900-4**.
- **Nunca** utilice un fusil de pintura con una 1.3 punta. **Utilice un 1.4 sólo**.
- Hornee en temperatura y ciclos no más **alto** que 120° durante 10 minutos o 110° durante 15 minutos. **Ningún tiempo de la purga es necesitado** antes que hornee ciclo.
- Si permitiendo ventilar seco el **ventilador debe ser apagado** dentro de un minuto después el overspray ha sido evacuado en la última capa.
- La vida **mezclada de la olla** estará alrededor de 2-3 horas que dependen de temperatura en la tienda.
- **Primera capa debe ser rociada** cómo desea que el clear mire al día siguiente por lo tanto **nunca** rocía una tachuela/polvo/abrigo de gota.
- Reduzca el clear sin embargo que trabaja mejor para usted, pero si escoge agregar exceso de reducir al producto mezclado que es muy importante que hay por lo **menos de 2 miles** de izquierda clear después de que dar brillo sea completo (asumiendo que brillo es necesario) por UV protection máxima. La prueba es recomendada.
- **No dé cera** a este clear para un mínimo de 60 días.